

Siseministri 10. veebruari 2011. a määruse nr 1
 „Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja
 tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande
 koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid”
 lisa 1

(siseministri 10.09.2013 määruse nr 27 sõnastuses)

Enesekontrolli tuleohutusaruanne

1. Tuleohutusaruande täitja andmed	
1.1. Ees- ja perekonnanimi: Teele Saul	
1.2. Telefoninumber: 5218927, 6561706	
1.3. E-post: Teele.Saul@26la.edu.ee	
1.4. Vajaduse korral muud kontaktandmed, nt postiaadress vms:	

2. Ehitise andmed		
2.1. Ehitise omanik (nimi): Cramo Estonia AS		
2.2. Äriregistrikood või isikukood: 10166658		
2.3. Ehitise kasutamistarve: Koolieelne lasteasutus (3.-7. aastastele lastele)		
2.4. Ehitise aadress: Juhkentali 25, 10144 Tallinn (Liivamäe moodulmaja)		
2.5. Ehitusaasta: 2014	2.6. Ehitise pindala (suletud netopind m ²): 271,6 m ²	
2.7. Korruste arv: 1	2.8. Keldrikorruste arv: 0	2.9. Pööningu olemasolu (jah/ei): ei
2.10. Tehtud ümberehitused (viimase aasta jooksul tehtud ümberehitused ja sellega seotud ehitise osad): Ümberehitusi ei ole teostatud		
2.11. Ehitises viibivate inimeste maksimaalne arv: 54		2.12. Ehitises töötavate inimeste arv: 6

2.13. Ehitises toimuvad tegevused (loetelu ehitises paiknevatest asutustest, ettevõtetest, rentnikest vms tegevuste või kasutamistarvete kaupa)	2.14. Asutuse või ettevõtte juriidiline nimetus	2.15. Paiknemine ehitises (korrus või ehitise osa)	2.16. Kasutatava pindala suurus (m ²)
Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine ja läbiviimine (3.- 7. aastased lapsed)	Tallinna 26. Lasteaed (reg. kood 75018213)	1. korrus	271,6 m ²

2.17. Ehitise võimalikud tulekahjuriskid	Jah	Ei
<i>Ehitises tehakse tule- või plahvatusohtlikke toiminguid</i>		X
<i>Ehitises ladustatakse suures koguses põlevmaterjale (enam kui 1000 m³) või ohtlikke aineid</i>		X
<i>Tavapäraselt võib ehitises viibida üle 150 inimese</i>		X

Ehitised on inimeste evakuatsioon raskendatud või keerukas		X
Ehitises viibivad ööpäev ringi külastajad		X
Ehitises viibivad hoolealused (sh nii päevasel ajal kui ka ööpäev ringi)	X	
Tulekahju tagajärjel võivad tekkida suured varakahjud		X
Päästetöö tegemine on ehitises keerukas (nt ligipääs ehitisele, ohtlike ainete olemasolu, pikad sisenemisteed, kustutamistööde keerukus jne)		X
Vajaduse korral märkida muu tulekahjurisk:		X

2.18. Kas ehitise omanik ning valdaja on üks ja sama isik?		X
Tulenevalt lasteaia direktori ametijuhendist on valdaja kohustus täita seadusandlusest tulenevaid korralduslikke tuleohutusnõudeid. Tallinna 26. Lasteaia Liivamäe moodulmaja tuleohutuskorraldus on kinnitatud lasteaia direktori 23.11.2014 käskkirjaga nr 1-5/49. Moodulmaja töötajatele tutvustab tulekahju korral tegutsemise plaani lasteaia direktor.		
2.19. Kas on olemas ehitise evakuatsiooni skemaatiline lahendus?	X	
Lahendus on toodud Tallinna 26. Lasteaia Liivamäe moodulmaja tulekahju korral tegutsemise plaanis (kinnitatud direktori 16.09.14 käskkirjaga nr 1-5/34)		
2.20. Kas on olemas ehitise tuletõkkeseksioonide skeem/joonis?		X
Hoones ei ole tuletõkkeseksioone		
2.21. Kas ehitise juurde kuuluval territooriumil ladustatakse enam kui 1000 m ³ põlevmaterjali (st suures koguses põlevmaterjali ladustamine)?		X
Kas sellisel juhul on objekti territooriumil põlevmaterjali ladustamise kohta koostatud plaan (sisaldab näiteks põlevmaterjalide ladustamise asukohtasid ja koguseid, juurdepääsuteid, vahemaid jne)?		

3. Andmed tuleohutuspaigaldiste, küttesüsteemide ning muude seadmete, paigaldiste ja toimingute kohta

Kas ehitises on ette nähtud järgmised tuleohutuspaigaldised või muud tuleohutusega seotud olulised seadmed, paigaldised, tehnosüsteemid vms?	Kas see on olemas (ehitise paigaldatud/ehitatud vms)?		Kas on olemas kasutus- ja hooldusjuhend?		Kas korrashoiutoimingud on tehtud?		Korrashoidu või kontrolli tegev isik (nt teenust pakkuv hooldaja, asutuse või ettevõtte määratud isik vms)	Viimase korrashoiu toimingu või kontrolli tegemise kuupäev (nt kuu, kvartal, aasta)	Märkused (nt selgitused, viited muudele olulistele dokumentidele, korrashoiuga seotud täpsustused)
	Jah	Ei	Jah	Ei	Jah	Ei			
3.1. Automaatne tulekustutussüsteem		X	-	-	-	-	-	-	Ei ole ette nähtud

3.2. Tulekahjusignalisatsioonisüsteem	X		X		X		X		G4SEesti (leping 01.08.14)	16.12.14	Lahkusime hoonest 05.03.15
<i>Kas tulekahjuteated tuleb edastada automaatselt Häirekeskusesse?</i>		X		X	-	-	-	-			Ei ole ette nähtud
3.3. Turvavalgustus	X		X		X		X		G4SEesti (leping 01.08.14)	16.12.14	Lahkusime hoonest 05.03.15
3.4. Piksekaitse	X		X				X		Cramo Eesti AS (omanik)		Kasutusele võtt: 04.08.2014
3.5. Suitsu- ja soojuste eemaldamise seadmed		X		X	-	-	-	-			Ei ole ette nähtud
3.6. Tuletõrje voolikusüsteem		X		X	-	-	-	-			Ei ole ette nähtud
3.7. Tulekustutid	X		X		-	-	X		Vaatlus-kontroll (kvartal), Teele Saul	17.10.14	Paigaldatud juulis 2014. Lahkusime hoonest 05.03.15
3.8. Küttesüsteem (nt tahk-, gaas- või vedelkütusel töötavad kütteseadmed)	-	-		X			X				Hoones elektriküte. Toide Tln. Liivamäe Lasteaia peakilbist.
3.9. Ventilatsioonisüsteem	-	-	X		X				Cramo Eesti AS (omanik)		Kasutusele võtt 04.08.14
3.10. Ehitise tuletõrje veevõtukohta olemasolu ja korrashoid	-	-		X	-	-					Lasteaia omandis veevõtukohti ei ole. Hüdrandi T-0005 (MA) omanik ja hooldaja Tallinna Vesi AS
3.11. <i>Vajadusel märgitakse muu oluline tuleohutuspaigaldis, seade vms:</i>	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.12. Elektripaigaldise tehniline kontroll (elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus)							X		Teimilabor OÜ	30.07.14 Nr. NK-180/14	Kasutusele võtt 04.08.14
3.13. Tuletõkkeseptsioonide terviklikkuse visuaalne kontroll (sh nõutud tuletõkkeuste olemasolu ja korrashoid)								X			Tuletõkkeseksioonid puuduvad
3.14. Tulekaitsevahendiga kaitstud kandekonstruktsioonide visuaalne kontroll								X			Kasutusele võtt 04.08.14

4. Ehitises paikneva asutuse või ettevõtte valmisolek tulekahju korral tegutsemiseks

Arvestatakse ehitises paiknevaid asutusi või ettevõtteid tervikuna

	Jah	Ei	Läbiviimise/ kontrollimise kuupäev	Märkused / selgitused
4.1. Kas ehitises paikneva asutuse või ettevõtte kohta on olemas tulekahju korral tegutsemise plaan?	X		-	Kinnitatud direktori 16.09.14 käskkirjaga nr 1-5/34
4.2. Kas töötajad või teenistujad on saanud enda ametikohale vastava tuleohutuskoolituse või juhendamise tulekahju korral tegutsemiseks?	X		16.09.2014 EOKK, tunnistus 160914-01	Kohustusi tutvustatakse ka uutele töötajatele tööle asumisel
4.3. Kas töötajad või teenistujad on saanud vajaliku väljaõppe või juhendamise ehitise tulekustutusvahendite, päästevahendite või tuleohutuspaigaldiste kasutamiseks?	X		16.09.2014	Toimunud tuleohutuskoolitusel tutvustati ka kustutusvahendite ja tuleohutuspaigaldiste kasutamist. Koolitaja: EOKK
4.4. Kas evakuatsiooni eest vastutavad isikud on saanud vajaliku väljaõppe või juhendamise?	X		16.09.2014	Koolitaja: EOKK
4.5. Kas on korraldatud, kuidas tulekahjust teavitatakse kõiki ehitises viibivaid inimesi (sh töötajad, külastajad, õpilased jne)?	X		01.08.2014	Hoonesse on paigaldatud automaatne tulekahjusignalsatsioonisüsteem, tulekahju korral käivituvad häirekellad.
4.6. Kas on korraldatud, kuidas tagatakse kõikide ehitises viibivate inimeste evakuatsioon (sh külastajad, hoolealused, õpilased jne)?	X		16.09.2014	Tulekahju korral tegutsemise plaan on kinnitatud direktori 16.09.14 käskkirjaga nr 1-5/34, tuleohutuskorraldus 23.11.14 kka nr 1-5/49
4.7. Kas ehitises on viidud läbi õppus tulekahju korral tegutsemise ja evakuatsiooni kohta?	X		18.09.2014	Õppuse korraldaja: EOKK Kirjalik õppuse kokkuvõte: 18.09.14; EOKK
4.8. Kas ehitises on regulaarselt kontrollitud evakuatsiooniteede ja -pääsude nõuetekohasust (sh vabalt läbitavust ja kasutatavust)?	X		17.10.2014	Kontrollis Teele Saul
4.9. Kas ehitise evakuatsiooniteed ja -pääsud ning tuleohutuspaigaldised on nõuetekohaselt tähistatud?	X		17.10.2014	Kontrollis Teele Saul
4.10. Kas territooriumisised teed ja sisenemisteed ehitisse on päästemeeskondadele läbitavad?	X		17.10.2014	Kontrollis Teele Saul

5. Enesekontrolli käigus avastatud puudused ja nende kõrvaldamine

5.1. Enesekontrolli käigus avastatud puudus	5.2. Tegevus puuduse kõrvaldamiseks ja likvideerimise tähtaeg	5.3. Puuduse kõrvaldamise eest vastutav isik / osakond / ametikoht vms

6. Tegevused ehitises

Täidetakse eraldi leht või vorm iga ehitises tegutseva asutuse või ettevõtte kohta, mille kohta peab käesoleva määruse lisa 2 kohaselt tuleohutusaruande koostama

6.1. Asutuse või ettevõtte nimi	6.2. Juriidiline aadress	6.3. Äriregistrikood
Tallinna 26. Lasteaed	Kiisa 6, 11313 Tallinn	75018213
6.4. Kontaktandmed	6.5. Tuleohutusosalase enesekontrolli tegemise eest vastutav(ad) isik(ud)	6.6. Tuleohutuse eest vastutava(te) isiku(te) vastutusala
info@26la.edu.ee	<p style="text-align: center;">Ülle Väljamäe Ulle.valjamae@26la.edu.ee 6561707</p> <p style="text-align: center;">Teele Saul Teele.saul@26la.edu.ee 5218927</p>	<p>Ülle Väljamäe: Tegevusvalmiduse loomine ning „Tulekahju korral tegutsemise plaani“ järgimise tagamine moodulmajas, ATS süsteemi päeviku hoidmine ja pidamine, tulekustutite vaatluskontroll, evakuatsiooni korraldamine tulekahju korral, enesekontrolli tegemine ning dokumenteerimine</p> <p>Teele Saul: Evakuatsiooni- ja tulekahjuõppuste korraldamine/organiseerimine, tuleohutusosalase juhendamise korraldamine, evakuatsioonijuht tulekahju korral, evakuatsiooniteede ja pääsude kasutatavuse kontrollimine, tuleohutuspaigaldiste ja tehnosüsteemide korrashoiu korraldamine (sh hoolduslepingute sõlmimine), tuleohutusaruande koostamine ning esitamine.</p>
6.7. Põhitegevuse kirjeldus:		Koolieelne lasteasutus (3.-7. aastastele lastele)
6.8. Asutuse või ettevõtte kasutamise kellaeg:		7.00 – 19.00
6.9. Maksimaalne kasutajate arv tegevuspinnal:		54
6.10. Nendest töötajaid või teenistujaid:		6

	Jah	Ei	Märkused
6.11. Kas asutuse või ettevõtte kohta on olemas tulekahju korral tegutsemise plaan?	X		
6.12. Kas asutuse või ettevõtte kohta on töötajad või teenistujad saanud tuleohutusosalase koolituse või juhendamise tulekahju korral tegutsemiseks?	X		
6.13. Kas asutuse või ettevõtte kohta on tagatud töötajatele või teenistujatele vajalikud oskused tulekustutusvahendite, päästevahendite või tuleohutuspaigaldiste kasutamiseks?	X		
6.14. Kas asutuses või ettevõttes ladustatakse või töödeldakse plahvatusohtlike või isesüttimisele kalduvaid ained?		X	
<i>Plahvatusohtlike või isesüttimisele kalduvate ainete ladustamisel või töötlemisel märgitakse ainete nimetused ja kogused.</i>			
aine nimetus:		kogus:	
aine nimetus:		kogus:	
aine nimetus:		kogus:	

7. Tuleohutusaruande kinnitamine

7.1. Tuleohutusaruande koostaja kinnitab esitatud andmete õigsust (nimi ja allkiri): (allkirjastatud digitaalselt) Teele Saul
7.2. Aruande esitamise kuupäev: 30. märts 2015.a