

## Enesekontrolli tuleohutusaruanne

<b>1. Tuleohutusaruande koostaja andmed</b>
1.1 Nimi: Teele Saul
1.2 Telefoninumber: 6561706, 5218927
1.3 E-mail: Teele.Saul@26la.edu.ee

<b>2. Ehitise andmed</b>	
2.1 Ehitiste omanik (nimi ja äriregistri nr või isikukood): Tallinna linn (Tallinna Haridusamet)	
2.2 Ehitiste aadress: Kiisa 6, 11313 Tallinn On kaks hoonet; kahekorruseline (suur maja) hoone ning ühekorruseline (väike maja) hoone	
2.3 Ehitusaasta: 1956	
2.4 Korruste arv: suur maja 2; väike maja 1	2.5 Keldrikorruste arv: suur maja 1; väike maja 1
2.6 Viimase aasta jooksul teostatud ümberehitused: ümberehitusi ei teostatud	
2.7 Ümberehitustega seotud ehituse osa: puudub	
2.8 Hoones viibivate inimeste maksimaalne arv, eraldi välja tuua töötajate arv: Suures majas hoones viibivate inimeste maksimaalne arv 83, neist töötajaid 11 Väikeses majas hoones viibivate inimeste maksimaalne arv 48, neist töötajaid 8	

	Jah	Ei	Märkused
2.9 Kui ehitiste omanik ja valdaja on erinevad isikud- kas ehitise omaniku ja valdaja vahel on kirjalikult kokku lepitud vastutuse jaotus tuleohutusnõuete täitmisel?	Jah		Tulenevalt lasteaia direktori ametijuhendist on valdaja kohustus täita seadusandlusest tulenevaid korralduslikke tuleohutusnõudeid.  Tallinna 26. Lasteaia tuleohutuskorraldus on kinnitatud lasteaia direktori 13.01.2012 käskkirjaga nr 1-5/4. Lasteaia töötajatele tutvustab tulekahju korral tegutsemise plaani lasteaia direktor.
2.10 Kas on olemas ehitiste tuletõkkeseksioonide skeem?		Ei	Hoonetes ei ole tuletõkkeseksioone.
2.11 Kas on olemas ehitiste evakuatsiooni skemaatiline lahendus?	Jah		Lahendus on toodud Tallinna 26. Lasteaia tulekahju korral tegutsemise plaanis.
2.12 Kas põlevmaterjalide ja jäätmete ladustamise kord on ehitistes ja selle territooriumil määratud?	Jah		Ladustamise tingimused (hoonetes ja territooriumil põlevmaterjale ja jäätmeid ei ladustata) on kehtestatud tuleohutuskorraldusega 13.01.2012

2.13 Tegevused ehitistes (loetelu kasutusviiside kaupa)	2.14 Asutus või ettevõtte juriidiline nimetus:	2.15 Paiknemine ehitistes (korrus), kasutatava pida la suurus
Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine ja läbiviimine	Tallinna 26. Lasteaed (reg. kood 75018213)	Suur maja: 1 K, 318 m <sup>2</sup> ; 2 K, 318 m <sup>2</sup> Väike maja: 1 K, 464 m <sup>2</sup> .

<b>3. Andmed tuleohutuspaigaldiste, küttesüsteemide ja muude seadmete, paigaldiste ja toimingute kohta</b>					
Kas projektjärgselt ettenähtud tuleohutuse seisukohalt oluliste seadmete, paigaldistele ja tehnosüsteemidele on olemas kasutus- ja hooldusjuhendid?			Kas korrashoiu- toimingud on teostatud?		Märkused (kas paigaldis on ette nähtud, korrashoiutoimingut teostav isik, viimase toimingu kuupäev, viited muudele dokumentidele jm)
	Jah	Ei	Jah	Ei	
3.1 Automaatne tulekustutussüsteem		Ei		Ei	Ei ole ette nähtud
3.2 Tulekahjusignalisatsioonisüsteem	Jah		Jah		Hoolduse teostas USS Security; 02.09.2013
3.3 Automaatne tulekahjuhäire edastus Päästeameti Häirekeskusesse		Ei		Ei	Ei ole ette nähtud
3.4 Turvavalgustus	Jah		Jah		Hoolduse teostas USS Security; 03.10.2013
3.5 Piksekaitse		Ei		Ei	Ei ole
3.6 Suitsu- ja soojuse eemaldamise seadmestik		Ei		Ei	Ei ole ette nähtud
3.7 Ventilatsioonisüsteem		Ei		Ei	Ei ole ette nähtud  [Olemas on väljatõmbega köögiventilaator, mida vajadusel mehhaaniliselt sisse/välja lülitatakse (lülitusnupp asub köögis). Köögiventilaatori puhastamissagedus: 1 x kuus; viimane puhastus 01.10.2013]
3.9 Tuletõrje veevõtukohta nõuetele vastavuse kontroll		Ei		Ei	Lasteaia omandis veevõtukohti ei ole. [Hüdrandid asuvad: Pärnu mnt. (hüdrandid T-1884(MA), T-1883 (MA)) ja Juurdeveo tn. (hüdrant T-0338(MA)). Kuulub ning hooldust teostab Tallinna Vesi AS].

3.10 Küttesüsteemide hooldus	Jah		Jah		Hoolduse teostas Küttehoolduse OÜ; 06.06.2013. Järgmine hooldus: novembris 2013 (Küttehoolduse OÜ).
3.11 Elektripaigaldiste tehniline kontroll	Jah		Jah		Kontrolli teostas Elektripaigalduse OÜ; 06.12.2011. Elektritööde Ettevõtte „AIA“ poolt on välja antud Elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus nr. 030K-11; 15.12.2011
3.12 Tuletõkkeseksioonide terviklikkuse kontroll		Ei		Ei	Tuletõkkeseksioonid puuduvad.
3.13 Kui hoones on tulekaitsevahendiga kaitstud kandekonstruktsioonid – hoone kandekonstruktsioonide tulepüsivuse kontroll		Ei		Ei	Tulekaitsevahendiga kaitstud kandekonstruktsioonid puuduvad.
3.14 Tulekustutite kontroll ja hooldus	Jah		Jah		Kontrolli ja hoolduse teostas: Tondi Tulekaitse OÜ; 15.11.2012
3.15 Muud (kirjeldada): Korstna ja ühenduslõõride puhastamine	Jah		Jah		Teostas Korstnik OÜ; 10.09.2013

#### 4. Valmisolek tulekahjuks

	Jah	Ei	Märkused
4.1 Kas on olemas asutuse või ettevõtte tulekahju korral tegutsemise plaan?	Jah		Tallinna 26. Lasteaia tulekahju korral tegutsemise plaan on kinnitatud direktori 21.11.2011 käskkirjaga nr 1-5/36
4.2 Kas kõik töötajad on informeeritud kohustustest ja käitumisest tulekahju korral?	Jah		Kohustusi käsitleti 22.04.13 ja 24.04.13 läbi viidud tuleohutusosalasel õppusel. Uutele töötajatele tutvustatakse kohustusi tööle asumisel.
4.3 Kas on kontrollitud evakuaatsiooniteede ja pääsude nõuetekohasust ja kasutatavust	Jah		Viimane kontroll (kontrollis Agnes Mölla): 14.08.2013. Puudusi ei esinenud.
4.4 Kas evakuaatsiooniteed ja pääsud on nõuetekohaselt tähistatud?	Jah		Viimane kontroll (kontrollis Agnes Mölla): 14.08.2013. Puudusi ei esinenud.
4.5 Kas territooriumisisesed teed ja sisenemisteed hoonetesse on läbitavad?	Jah		Päästemeeskonna sisenemisteed hoonetesse: lasteaia sisehoovis asuvad hoonete ukseid. Sisenemisteed on pidevalt läbitavad.

4.6 Millal toimus viimane õppus tulekahju korral tegutsemise harjutamiseks?	24.04.2013.a. Harjutuse tulemused on fikseeritud Fire Safety OÜ dokumendis „Tulekahjuõppuse kirjalik kokkuvõte“.
4.7 Millal toimus viimane tuleohutusosalane koolitus või instrueerimine asutuse või ettevõtte töötajatele?	Koolitus viidi läbi 22.04.2013. Uute töötajate instrueerimine toimub töötaja tööle asumisel või töö vahetamisel vastavalt töökohale ja ametile.
4.8 Kas kõik asutuse töötajad on tuleohutusosalase koolituse või instrueerimise läbinud?	Jah
4.9 Millal toimus viimane tuleohutusosalane koolitus või instrueerimine evakuatsiooni eest vastutavatele isikutele?	24.04.2013. Läbiviija: Fire Safety OÜ.
4.10 Kuidas toimub inimeste teavitamine tulekahjust? Hoonetesse on paigaldatud automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem, tulekahju korral käivituvad häirekellad.	

### 5. Enesekontrolli käigus avastatud puudused

5.1 Enesekontrolli käigus avastatud puudus ja tegevus puuduse kõrvaldamiseks.	5.2 Puuduse kõrvaldamise eest vastutav isik	5.3 Puuduse kõrvaldamise tähtaeg
-		

### 6. Tegevused ehitises

Täidetakse eraldi leht iga ehitises tegutseva asutuse või ettevõtte kohta, kui antud asutus või ettevõtte oma ruumide pindala, kasutajate arvu või tegevusega on nimetatud lisas 2

6.1 Asutuse või ettevõtte nimi:	6.2 Aadress:	6.3 Äriregistri nr:
-		
6.4 Tuleohutusosalase enesekontrolli eest vastutav isik:	6.5 Kontaktandmed:	6.6 Vastutusala:
6.7 Põhitegevuse iseloomustus:		
6.8 Asutuse kasutamise aeg (tööaeg):		
6.9 Maksimaalne kasutajate arv tegevuspinnal:		
6.10 Nendest töötajad:		
6.11 Nendest külastajad:		

	Jah	Ei	Märkused
6.12 Kas ettevõtte tuleohutuse eest vastutav personal on koolitatud vastavalt oma kohustustele tuleohutuse tagamisel?			
6.13 Kas kõik töötajad on informeeritud kohustustest ja käitumisest tulekahju korral?			
6.14 Kas töötajatele on õpetatud esmaste tulekustutusvahendite kasutamist?			

6.15 Kas asutuses või ettevõttes ladustatakse või töödeldakse plahvatusohtlikke aineid (kui jah, siis nimetada ained ja nende kogused):

**7. Tuleohutusaruande koostaja kinnitab esitatud andmete õigsust (nimi ja allkiri):**

(allkirjastatud digitaalselt)

Teele Saul  
10. oktoober 2013.a

Filename: Tallinna 26. Lasteaed. Enesekontrolli tuleohutusaruanne  
2013.docx  
Directory: C:\Documents and Settings\Toivo\My Documents\Lasteaed-  
koduleht\Aruanded  
Template: C:\Documents and Settings\Toivo\Application  
Data\Microsoft\Templates\Normal.dot  
Title:  
Subject:  
Author: Teele Saul  
Keywords:  
Comments:  
Creation Date: 10/8/2013 3:24:00 PM  
Change Number: 16  
Last Saved On: 10/10/2013 2:34:00 PM  
Last Saved By: Teele Saul  
Total Editing Time: 156 Minutes  
Last Printed On: 10/21/2013 9:39:00 PM  
As of Last Complete Printing  
Number of Pages: 5  
Number of Words: 1 181 (approx.)  
Number of Characters: 6 735 (approx.)